



～無理せず早めに作業を切り上げていけば～

事故の内容	ロータリーを装着したトラクターで農道(未舗装・轍あり)を移動中、崖に脱輪して横転
事故の原因	疲労による集中力の欠如と速度超過、ハンドル操作ミス、シートベルトの未装着
けがの状況	左くるぶしの骨折

疲労を押しての長時間作業
ハンドル操作ミスで崖に
キャベツ農家の男性(60代)
が圃場でトラクターによる長
時間の耕起作業を終え、作業場
に移動中の農道で脱輪し、横転
しました。現場は右に山肌、左
が崖になっている農道のカー
ブです。横転した際に左足首を
骨折した男性は、二週間の入院
を余儀なくされました。
疲労が蓄積する収穫期の終
盤に発生した事故。専門家は
「速度超過とハンドル操作ミ
ス、何より**疲れを押して作業を
続けた結果、集中力が欠如して
しまったことが原因では**」と見
ています。

トラクターが脱輪 横転して左足骨折



あの時こうしていたら

- ・時間に追われて作業をしない
- ・終了間際こそ要注意
- ・作業区切りは体調を最優先
- ・早め早めの休憩をとる
- ・作業者同士でお互いの
体調確認や声かけをする

予想以上にかかる費用
ヒヤリハットの共有
男性は事故による損害につ
いて「代替労働力は問題なかつ
たものの、トラクターの引き上
げ費用や病院が遠隔地だった
ことによる家族の見舞いなど
予想以上に負担が大きかった」
と話します。
事故を教訓に従事者間でヒ
ヤリハットの共有を徹底する
とともに、狭い農林道や傾斜が
きつい場所での作業は、経験が
積んだベテランや機械に精通
した若手が担当するなど、**役割
分担を整理**しました。また、山
間地に畑が点在しているため、
時間がある時は**農道の整備を
こまめに行う**ようにしている
とのこと。

草で視界が悪い進入路で…
雑草の生い茂る進入路から水
田にコンバインで入ろうとした
男性(60代)が、**進入路手前の段
差で転落し、死亡する事故**があ
りました。

**変形圃場でコンバインの
切り返しをしたところ…**
稲作農家の男性(40代)が台形
圃場の狭い隅をコンバインで回
り刈りしようと切り返したとこ
ろ、クローラー後部が畔に乗り上
げました。とっさに男性は変速レ
バーを後進側に引いてしまい、水
田に転落。完全な下敷きは免れま
したが、肋骨等の骨折と内臓圧迫
で救急搬送されました。

**翌早朝の作業準備のため
薄暗いなか急いで走行中…**
夕刻の薄暗くなり始めた時間
帯、畑作農家の男性(60代)がト
ラクターで敷地内道路を走行中、
わき見運転で左側の斜面に脱輪。
慌ててブレーキを踏んだら左前
輪が宙に浮いた状態で停止しまし
た。近隣農家がショベルローダで
引き戻そうとするもバランスを
崩し機体ごと斜面下に転落。ヘル
メット、シートベルト未装着だっ
たため頭部の出血がひどく、縫合
手術を受けました。

横転事故が
多発しています

予防と対策

安全キャブ・フレーム仕
様のトラクターを使い、
シートベルト・ヘルメット
を着用

草むらや狭い道、坂道な
どは降りて道幅や路肩
状態を確認

作業後、圃場を出る前
にブレーキ連結を確認

トラクターに反射板・低
速車マークを装着

雨上がりの坂道でスリップ
降雨後の狭い坂道をトラクタ
ーで走行中、スリップしそうにな
ったためエンジン进行を止めて退避
しようとした男性(70代)が機体
ごと7m崖下に転落。頸椎と肋骨
を折るけがを負いました。

片ブレーキで排水路に転落
80代の男性が安全フレームな
しのトラクターで公道を走行中、
停止しようとしたところブレー
キの連結ロックを忘れていたた
め片ブレーキとなり、排水路に転
落。トラクターの下敷きとなって
死亡する事故がありました。

日没後の公道で…
公道でトラクターを運転して
いた男性(30代)が右折しよう
としたところ後続のトラックに追
突され、反対車線を越えて横転。
右肩甲骨を打撲しました。

安全第一

